




DB 6 NT 24 GHz HIGH POWER TRANSVERTER



Achtung! Viele Koaxial-Relais haben während des Umschaltvorganges eine zu geringe Entkopplung zwischen Sende- und Empfangskontakt. Dies kann zur Zerstörung des Eingangstransistors im Konverter oder Vorverstärker führen. Das Relais sollte eine Entkopplung von 50 dB erreichen. Die Leistung auf den RX-Eingang darf 1mW nicht überschreiten.
Es wird dringend die Verwendung einer Sequenzsteuerung empfohlen!

Warning! Many coaxial relays have too low isolation between the ports while being switched. This may lead to destruction of the input transistor in the converter or preamplifier. The relay should have an isolation of more than 50 dB. The input power to the receive input port must not exceed 1 mW.
The use of a sequence controller is strongly recommended!